



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客户名称 Customer: _____

产品名称 Name: EC 轴流风机 EC Axial flow fan

产品型号 Model: EC137G500SC

产品版本 Version: A0

编制 Edit: 余宝珍 2024.6.4

审核 Auditing: 张建洪 2024.6.4

批准 Approval: 周利平 2024.6.4



一：总则 General

本规格书主要描述 EC 轴流风机的技术数据、机械性能、电气性能、环境与试验、特性曲线、外形图、接线示意图和使用注意事项等。

This specification defines the general data,mechanical,electrical characteristics,environment and experiment,performance curve,Outline Drawing and precautions of the EC brushless external rotor motorized axia fan and so on.

执行标准：

GB 12350--2022 《小功率电动机的安全要求》

GB/T 21418-2008 《永磁无刷电动机系统通用技术条件》

JB/T 10562-2006 《一般用途轴流风机技术条件》

Standard:

GB 12350--2022 《Safety requirements of small power motors》

GB/T 21418-2008 《 General specification for permanent magnet brushless motor system 》

JB/T 10563-2006 《 Technical specification for general purposes centrifugal fan 》

二：技术数据General Date


NO.	名称 Name	参数 Parameter
2.1	最大风量 Max Air Flow	10730m³/h
2.2	额定转速 Rated Speed	1800 r/min
2.3	输入功率 Input Power	970W
2.4	额定电压 Rated Voltage	380 VAC
2.5	工作电压范围 Operating Voltage Range	342-418 VAC
2.6	启动电压 Start Voltage	≤339 VAC
2.7	噪 音 Noise Level	≤78dB(A)
2.8	转 向 Direction	CCW (seen on rotor of motor)
2.9	绝缘等级 Insulation Class	B
2.10	调速功能 Speed Control	0~10 VDC & PWM




NO.	名称 Name	参数 Parameter
2.11	耐电压 Withstand Voltage	试验电压: 1500 VAC 50Hz 跳闸电流: 10 mA 持续时间: 60 s Voltage: 1500 VAC 50Hz Tripping current: 10 mA Time: 60 s
2.12	绝缘电阻 Insulation Resistance	试验电压: 500 VDC 电阻: $\geq 50\text{M}\Omega$ Voltage: 500 VDC Resistance: $\geq 50\text{M}\Omega$
2.13	保护功能 Electrical Protection	欠压保护 Undervoltage protection 过压保护 Overvoltage protection 过流保护 Overcurrent protection 堵转保护 Locked rotor protection 自动重启 Automatic restart capability 软启动 Soft start
2.14	防护等级 IP Class	IP44
2.15	反馈信号 Signal Feedback	FG 信号: 开漏输出, 5 个波形/转 FG sign: Open-drian output , 5 Pulses/R
2.16	电压输出 Out Voltage	+10 VDC
2.17	叶片颜色 Impeller Color	黑色 Black
2.18	轴 承 Bearing	深沟球轴承 Deep groove ball bearings
2.19	包装方式 Package	纸箱+木制托盘 Carton + pallet
2.20	使用环境温度 Operating Temperature	-30°C to 60 °C
2.21	使用环境湿度 Operating Humidity	5%RH to 95% RH



三：特性曲线和铭牌 Performance curve and Rating plate





四：外形图 Outline Drawing





五：接线示意图 Connection Diagram



1. 风机黄绿线双色线必须有效接地才能通电运行，高压危险，防止未接地而导致触电或影响运行。

The fan can be operate after the yellow and green wire of the fan connecting the ground effective, High risk,to prevent grounding caused by electric shock or not affected operation.

2. 风机的红色、黄色、蓝色和白色线不允许接入高压交流电源，防止烧坏风机

The red ,yellow ,blue ,and white lines of the fan are not allowed to access the high voltage ac power supply,to prevent burn out the fan

3. 白色信号线禁止直接连接红色+10VDC 电压输出线或外部直流电源，需要获取方波转速信号输出时需要外接上拉电阻

White line prohibits direct connection red + 10 VDC or external dc power supply voltage output line. You need to connect an external resistor wen you what the Square wave speed signal output.

4. 风机通电后可能需要等待几秒才能启动运行，禁止通电后立即触摸风轮或在低速下触摸风轮，防止人身伤害。

Fan mav need to wait for a few seconds after the power supply to start running,ban after electrify immediately touch wind turbines or touch under low speed wind turbines, to prevent personal injury.

5. 使用产品前请仔细阅读本《技术规格书》

Please read carefully the “technical specification before use the product”.