



Humidification Division



heaterSteam: запчасти для датчика уровня

В новом датчике уровня heaterSteam усовершенствован как поплавок, так и электронная плата. Теперь датчик уровня - это единый узел, включая электронную плату. То есть, новый поплавок можно использовать только вместе с новой платой датчика уровня. Заказать поплавок отдельно невозможно. Что касается технического обслуживания ранее установленных увлажнителей HeaterSteam, то при необходимости надо заменять весь комплект (URKSL00005SP). Производство увлажнителей с новым датчиком уровня началось 4 января 2022 года. Новый датчик уровня можно узнать по черному цвету поплавка. Новый номер запасной части датчика уровня — URKSL00005SP.

В ответ на многочисленные запросы клиентов принято решение создать дополнительный комплект запасных частей для датчика уровня - URKFLOAT05SP.

Новый комплект состоит из поплавка и электронной платы.

Обращаем внимание, что для всех увлажнителей серии heaterSteam, выпущенных до 4 января 2022 г., поплавок и электронная плата должны заменяться всегда вместе.

В зависимости от состояния датчика уровня при замене можно использовать один из 2 комплектов:

Код запчасти	Состав	Описание
URKFLOAT05SP	Состав комплекта: <ul style="list-style-type: none"> • поплавок • электронная плата 	
URKSL00005SP	Состав комплекта: <ul style="list-style-type: none"> • поплавок и стакан в сборе • электронная плата • соединительные трубки • провода • крепеж 	

Обе запчасти поставляются с краткой инструкцией по замене.