

21/01/2022

Humidification Division



Новый датчик уровня для heaterSteam и gaSteam

Модернизация датчика уровня ВОДЫ

В результате модернизации датчика уровня, используемого в увлажнителях серии heaterSteam и gaSteam, были улучшены его технические характеристики. Основное улучшение касается срока службы поплавка датчика уровня.

В частности, теперь при производстве датчика используется ультразвуковая герметизация крышки. По сравнению с другими широко используемыми технологиями, это гарантирует стабильный результат и более высокую долговечность.

1. heaterSteam

Усовершенствования датчика уровня касаются как поплавка, так и соответствующей электронной платы.

В единый узел теперь входит как датчик уровня, так и электронная плата. Новый поплавок можно использовать только в сочетании с новой платой датчика уровня. Заказать поплавок отдельно больше нельзя.

При техническом обслуживании уже эксплуатируемых увлажнителей, при необходимости надо заменять полностью датчик уровня (URKSL00005SP).

Новые датчики уровня запущены в производство с 4 января 2022.

Идентифицировать новый датчик уровня можно по цвету поплавка. Он теперь черный, а не синий.

Код нового датчика уровня - URKSL00005SP.

Старые коды снимаются с производства URKSL00004, URKSL00004SP и URKFLOAT00. Взамен следует заказывать только код URKSL00005SP.